







# Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

## Kryta Pływalnia Aqua Plant w Mikołowie

	BASEN SPORTOWY	BASEN REKREACYJNY	WANNA HYDROMASAŻOWA
Ocena parametrów mikrobiologicznych			
Data wykonania badań	04.11.2020 r.	04.11.2020 r.	04.11.2020 r.
Ocena parametrów fizykochemicznych			
Data wykonania badań	04.11.2020 r.	04.11.2020 r.	04.11.2020 r.
Parametry odbiegające od wymagań			
Podejmowane działania			

 woda spełnia wymagania

 woda warunkowo spełnia wymagania

 woda nie spełnia wymagań

Badania przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach w dniu 18.12.2019r. dokonał rocznej oceny jakości wody na pływalni stwierdzając, że w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019r. eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie w sposób

zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni w obiekcie Krytej Pływalni „Aqua Plant” w Mikołowie.